



SDB パスワード変更手順書

2018 年 8 月 3 日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB パスワード変更手順書	版数	1.1	作成者	UPSS 松尾
-----	----------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/1	新規作成
1.1	2018/8/3	ShManager4の画像を最新に更新、パスワード忘れの注意点、設定後のログイン確認を追記

文書名	SDB パスワード変更手順書	版数	1.1	作成者	UPSS 松尾
-----	----------------	----	-----	-----	---------

1. ログイン

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「ShManager4」を起動下さい




※未インストールの場合は、マニュアルを参照頂き添付 CD-ROM よりインストール下さい。

以下画面が表示されました、

シャットダウンボックスの IP、パスワードを入力し、接続ボタンをクリック下さい。

ログイン成功すると、Status が「接続完了」になります。



SDB IPアドレス : 192.168.12.169
 パスワード : *****
 接続(L) 切断(O)
 Status: 接続完了

シャットダウン設定

停電確認時間: 00060 秒 UPS停止時間: 00120 秒

停電検知:

接点監視
 SNMP
 SNMP/接点監視 設定

メール設定

送信者: SDB03@ups-sol.com

SMTPAddr	:	25	スタート時	停電発生時	復電時	シャットダウン	停止時	Alive
宛先1			<input type="checkbox"/>					
宛先2			<input type="checkbox"/>					
宛先3			<input type="checkbox"/>					
宛先4			<input type="checkbox"/>					
宛先5			<input type="checkbox"/>					

テスト送信 読み込み 更新

Version 1.0.9.0
FW 107




文書名	SDB パスワード変更手順書	版数	1.1	作成者	UPSS 松尾
-----	----------------	----	-----	-----	---------


2. パスワード変更

メイン画面より、「パスワード変更」をクリックして下さい。

※注意：パスワードを忘れると初期化が必要となりますので、
事前にバックアップ取得を推奨します



新たなパスワードを入力し、「OK」をクリック下さい。



設定が完了後、正しくパスワードが変更されているか再ログインを実施しご確認ください