<u>Advanced NW ボードエ</u>

シャットダウン対象 SSH 認証設定変更手順

2021年11月1日

UPS ソリューションズ株式会社

						Security A
文書名	Advanced NW ボード I シャットダウン対象 SSH 認証設定変更手順	版数	1.0	作成者	UPSS大八木	



●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2021/11/1	新規作成

Advanced NW ボードI文書名シャットダウン対象版数1.0作成者UPSS 大八SSH 認証設定変更手順	文書名
---	-----



1. ログイン

Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。 以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き ログイン下さい。

Advanced NW board II
ユーザ名: パスワ <i>ー</i> ド:
ログイン 暗号化ログインへ

文書名	Advanced NW ボード II シャットダウン対象 SSH 認証設定変更手順	版数	1.0	作成者	UPSS大八木	Security & Support Provider Service & Support provider UPSソリューションス株式会社
-----	---	----	-----	-----	---------	--

G

2. スクリプト設定

2.1. 設定画面の表示

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「スクリプト設定」をクリック下さい。



文書名 シャットダウン対象 版数 1.0 作成者 UPSS 大八木 SSH 認証設定変更手順 版数 1.0 作成者 UPSS 大八木 UPSS	UPSS大八木 UPSソリューションズ株式会社
---	-------------------------

9

2.2. シャットダウン対象機器 ユーザ名/パスワード変更

スクリプト設定画面が表示されましたら、

対象スクリプトの以下「user1」(ユーザ名)、「pass1」(パスワード)を変更して下さい。

※この段階では、設定の変更が反映されておりません。

- 「字 电ン ヤツ			
IPアドレス	0.0.0.0		
アドレステスト	IPアドレステスト		
コメント			
user1	admin		
pass1	•••••		
user2			
pass2	•••••		
コマント・ライン オブシューン指定			
	スクリプト 制御		
実行遅3 (0~655	延時間 0秒		
リトライ[(0~10[
リトライ1 (0~655	後の待機時間 35秒) 0秒		
スクリブ	▶単独実行 📃		
スクリプト 編集 編集方式へ			
Linux#(telnet) 🗸 🗸			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	初期化		

変更後、画面下部の「設定」をクリックすると設定が反映されます。 ※設定反映後、「pass2」の文字マスクは無記入の場合でも表示されます。

	編集方式へ
Windows (Feli	Safe-LK) 🗸
	テスト
	初期化
設定	取り消し

文書名	Advanced NW ボード I シャットダウン対象 SSH 認証設定変更手順
-----	--

1.0



2.3. **スクリプトテスト**

ユーザ名/パスワードの設定変更反映後は、必ず対象スクリプトをテスト実行し、 動作をご確認ください。 対象スクリプトの以下「テスト」をクリックすることで、テスト実行可能です。

※シャットダウンスクリプトの場合、

テスト実行すると実際にシャットダウンが開始されますので、ご注意下さい。

▶ 「〒电ンヤツГ					
IPアドレス	0.0.0.0				
アドレステスト	IPアドレステスト				
コメント					
user1	admin				
pass1	•••••				
user2					
pass2	•••••				
コマンドライン オブション指定					
 スクリプト 制御					
実行遅3 (0~655	延時間 35秒) 0秒				
リトライ[(0~100					
リトライ1 (0~655	シン 後の待機時間 0秒				
	スクリプト編集				
Linux XA(tol	福集万式へ				
Linux7t%(teinet)					
	テスト				
	初期化				